EUROPEAN PATENT OFFICE

Patent Abstracts of Japan

PUBLICATION NUMBER

07093678

PUBLICATION DATE

07-04-95

APPLICATION DATE

20-09-93

APPLICATION NUMBER

05233603

APPLICANT: NISSAN MOTOR CO LTD;


INVENTOR: KASAI JUNICHI;

INT.CL.

G08B 21/00 B60R 21/00

TITLE

DETECTOR FOR DOZE AT WHEEL



ABSTRACT :

PURPOSE: To surely detect the doze of a driver by setting even the dispersion of corrective steering speed proper to doze in a pattern in which corrective steering is performed after non-steering as a discrimination object.

CONSTITUTION: In the pattern in which steering is performed after non-steering discriminated as non-steering by a non-steering discrimination means 2, a corrective steering discrimination means 3 discriminates the case in which the dispersion outside a dispersion range decided in advance exists in steering speed detected by a steering detecting means 1 as the corrective steering. In other words, since a wheel operation can be performed normally when the driver is set in a normal state, such tendency that the dispersion of the steering speed can be decreased, and also, the wheel operation in surprise is performed when the driver is set in a dozing state, therefore, the dispersion of the steering speed can be increased appears. The criterion of the corrective steering discrimination means 3 is decided corresponding to such tendency. Therefore, a doze judging means 4 can surely detect the dozing state of the driver when it is discriminated that the corrective steering is performed by the corrective steering discrimination means 3.

COPYRIGHT: (C)1995,JPO

(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平7-93678

(43)公閉日 平成7年(1995)4月7日

(51)Int.Cl.*

識別配号 庁内整理番号

FI

技術表示箇所

G 0 8 B 21/00

Q 9177-5G

B60R 21/00

Z 9434-3D

審査請求 未請求 請求項の数4 OL (全 21 頁)


(21)出願番号	特顧平5-233603	(71)出願人 000003997
		日産自動車株式会社
(22)出願日	平成5年(1993)9月20日	神奈川県横浜市神奈川区宝町2番地
		(72)発明者 金田 雅之
		神奈川県横浜市神奈川区宝町2番地 日面
		自動車株式会社内
		(72)発明者 笠井 純一
		神奈川県横浜市神奈川区宝町2番地 日岳
		自動車株式会社内
		(74)代理人 弁理士 三好 秀和
		·

(54)【発明の名称】 居眠り運転検出装置

(57)【要約】

【目的】 修正操舵が居眠り運転に起因しているか否か を正しく認識して高精度に居眠り運転を検出することが できる居眠り運転検出装置の提供。

【構成】 無操舵判定手段2が無操舵と判定した無操舵 後に修正となるパターンにおいて、操舵検出手段1によ り検出した操舵速度に予め定められたパラツキ範囲から 外れたパラツキがあるとき、これを修正操舵判定手段3 が修正操舵と判定し、この判定がでたとき居眠り判断手 段4が居眠りと判断することを特徴とする。



20

【特許語求の範囲】

【請求項1】 車両の操舵角、操舵速度を検出する操舵 検出手段と、

該操舵検出手段により検出した操舵角が所定時間以上に わたって予め定められた角度範囲内である時、無操舵状 盤と判定する無操舵判定手段と、

前配操舵検出手段により検出した操舵角が予め定められ た角度範囲内で且つ当該操舵検出手段により検出した操 舵速度が予め定められたパラツキ範囲から外れたパラツ キである時、修正操舵と判定する修正操舵判定手段と、 前配無操舵判定手段が所定時間以上にわたり無操舵状態 であると判定している場合に、前配修正操舵判定手段で 修正操舵の判定がなされた時、車両を操作している運転 者が居眠り状態にあると判断する居眠り判断手段とを有 することを特徴とする居眠り運転検出装領。

【 請求項2】 車両の操舵角、操舵速度を検出する操舵 検出手段と、

該操舵検出手段により検出した操舵角が所定時間以上に わたって予め定められた角度範囲内である時、無操舵状 態と判定する無操舵判定手段と、

前配操舵検出手段により検出した操舵角が予め定められ

た角度範囲内で且つ当該操舵検出手段により検出した操 舵速度が予め定められたパラツキ範囲から外れたパラツ キである時、修正操舵と判定する修正操舵判定手段と、 前記無操舵判定手段が無操舵状態と判定した時に、前記

修正操舵判定手段での修正操舵の判定を許可する修正操 舵の受付余裕時間を設定する受付余裕時間設定手段と、

前配無操舵判定手段が所定時間以上にわたり無操舵状態 であると判定している場合に、前記受付余裕時間設定手 段により設定した修正操舵の受付余裕時間内に前配修正 30 操舵手段で修正操舵の判定がなされた時、車両を操作し ている運転者が居眠り状態にあると判断する居眠り判断 手段とを有することを特徴とする居眠り運転検出装置。

【請求項3】 前記修正操舵判定手段は、前記操舵検出 手段により検出した操舵速度における最大値と最小値と の差が予め定めた設定値以上の時、修正操舵と判定する ことを特徴とする請求項1又は2配載の居眠り運転検出 装置。

【請求項4】 前記修正操舵判定手段は、前記操舵検出 手段により検出した操舵速度における分散値が予め定め た設定値以上の時、修正操舵と判定することを特徴とす る請求項1又は2記載の居眠り運転検出装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】この発明は、車両を操作している 運転者の居眠り運転を検出する居眠り運転検出装置に関 する.

[0002]

【従来の技術】従来の居眠り運転検出装置として、例え

ある。この従来の居眠り運転検出装置では、一定時間以 上にわたって無操舵状態が続いた後、少なくとも一方向 への修正操舵が行なわれ、その後一定時間以上にわたる 無操舵状態が再び続いたときは居眠り運転と判定し、警 報を出すことができるようにしている。換當すれば無操 舵後のハッとした操舵現象を捕えて運転者の居眠り運転 を検出するようにしているものである。

[0003]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、従来の 居眠り運転検出装置のように無操舵状態と、少なくとも 一方向への修正操舵が行なわれたことの情報のみで居眠 り運転を検出する場合においては、通常走行時の車線変 更などの場合も同様の操舵パターンが発生することがあ るので、車線変更を居眠り運転であると誤検出してしま うことも多々生じるという問題点があった。また、この ような従来の居眠り運転検出装置の適応車種を拡大して いく時、ステアリング・ギヤ比が大きく、その構造上、 ハンドルの遊びの大きい大型車両では、修正操舵に運転 者が意図しない動きが入ることがある。従って、このよ うな大型車両に適用した従来の居眠り運転検出装置で は、情報として入る操舵パターンを居眠り運転時の操舵 として捕えることができず、検出性能が著しく劣化して しまうという問題点があった。

【0004】この発明は、上記した事情に着目してなさ れたものであり、その目的とするところは、修正操舵が 居眠り運転に起因しているか否かを正しく認識して高精 度に居眠り運転を検出することができる居眠り運転検出 装置を提供することにある。

[0005]

【課題を解決するための手段】上配の目的を達成するた め、この発明の第1の構成は、図1に示す如く、車両の 操舵角、操舵速度を検出する操舵検出手段1と、該操舵 検出手段1により検出した操舵角が所定時間以上にわた って予め定められた角度範囲内である時、無操舵状態と 判定する無操舵判定手段2と、前記操舵検出手段1によ り検出した操舵角が予め定められた角度範囲内で且つ当 **該操舵検出手段1により検出した操舵速度が予め定めら** れたパラツキ範囲から外れたパラツキである時、修正操 舵と判定する修正操舵判定手段3と、前配無操舵判定手 段2が所定時間以上にわたり無操舵状態であると判定し ている場合に、前配修正操舵判定手段3で修正操舵の判 定がなされた時、車両を操作している運転者が居眠り状 態にあると判断する居眠り判断手段4とを有することを 特徴とする。

【0006】この発明の第2の構成は、車両の操舵角、 操舵速度を検出する操舵検出手段1と、骸操舵検出手段 1により検出した操舵角が所定時間以上にわたって予め 定められた角度範囲内である時、無操舵状態と判定する 無操舵判定手段2と、前配操舵検出手段1により検出し ば特開昭59-153628号公報に開示されたものが 50 た操舵角が予め定められた角度範囲内で且つ当該操舵検

出手段1により検出した操舵速度が予め定められたバラ ツキ範囲から外れたパラツキである時、修正操舵と判定 する修正操舵判定手段3と、前配無操舵判定手段2が無 操舵状態と判定した時に、前記修正操舵判定手段3での 修正操舵の判定を許可する修正操舵の受付余裕時間を設 定する受付余裕時間設定手段5と、前記無操舵判定手段 2 が所定時間以上にわたり無操舵状態であると判定して いる場合に、前配受付余裕時間設定手段5により設定し た修正操舵の受付余裕時間内に前記修正操舵手段で修正 居眠り状態にあると判断する居眠り判断手段4とを有す ることを特徴とする。

[0007]

【作用】この発明の第1の構成による居眠り運転検出装 置であれば、無操舵判定手段2が無操舵と判定した無操 舵後に操舵となるパターンにおいて、操舵検出手段1に より検出した操舵速度に予め定められたパラツキ範囲か ら外れたパラツキがあるときは、これを修正操舵判定手 段3が修正操舵と判定する。 つまり、運転者が正常な時 は、運転者の意志によりハンドル操作がなされるため、 その操舵速度のパラツキは小さく、また運転者が居眠り 状態にある時は、ハッとして行ったハンドル操作である ため、その操舵速度のパラツキは大きくなる傾向がみら れる。これに対処して、修正操舵判定手段3の判定基準 を定めている。従って、居眠り判断手段4は、修正操舵 判定手段3での修正操舵の判定があった時、運転者の居 眠り状態の検出を確実に行える。

【0008】この発明の第2の構成による居眠り運転検 出装置であれば、上記した本発明の第1の構成による居 眠り運転検出装置と同様の作用で運転者の居眠り状態の 30 検出を行えるとともに、受付余裕時間設定手段5が設定 した修正操舵の受付余裕時間に限り、つまり無操舵判定 手段2が無操舵状態と判定した時点以降の所定時間に限 り修正操舵判定手段3が判定動作を行うので、修正操舵 判定手段3の判定精度が向上され、これにともない居眠 り判断手段4の判断がより高精度となる。

[00009]

【実施例】図3は、この発明が適用された居眠り運転検 出装置の実施例構成を示すブロック図である。

【0010】図3において、11は操舵角センサで、例 40 えばステアリングシャフトに固定したエンコード板を挟 むように発光索子と受光索子とを配置し、ステアリング ホイールの操作に応じて受光業子から出力するパルス操 能方向と操舵角と操舵速度とを検出することができる。 12は車速センサで車速に応じた周期のパルスを出力す る。13は操舵角センサ11および車速センサ12から の出力に基づいて後に説明するような演算処理も行なう 演算処理部、14は演算処理部13の演算処理手順を記 憶したメモリ (ROM)、15は操舵角センサ11およ

よるこれらのデータの演算結果を一時的に記憶するメモ リ(RAM)、16は演算処理部13の出力により運転 者の居眠り状態を検山できる。前配演算処理部13から の出力信号は居眠り警報を行なうランプまたはブザーな どの警報手段に接続することで的確に警報を与えてやる ことも可能である。

【0011】図4は、この発明の第1実施例の動作原理 を示す図である。

【0012】無操舵状態が下0秒以上継続した後に発生 操舵の判定がなされた時、車両を操作している運転者が 10 する修正操舵、第一修正操舵丁1と第二修正操舵丁2に ついて所定角度毎に出力されるパルスの間隔T 1 MAX 、 TIMIN . TOMAX . TOMIN CLOTIMAX ETIMI N とT 1 NIN 、T 2 MAX とT 2 MIN を比較することで修 正操舵速度のパラツキを判定し、無操舵+修正操舵の条 件が満たされた時に運転者は居眠り状態にあると判断す ることで検出精度をこれまで以上に向上させることがで きる。修正操舵受付余裕時間の設定方法については第4 図以降のフローチャートで説明する。

> 【0013】以下、図5~図11のフローチャートに基 20 づいて、居眠り検出方法について説明する。尚、フロー チャート中に用いられている配号は次のものを意味す

【0014】TON :無操舵発生後の修正操舵の受付余 裕時間のカウンタ

TOUT :連続操舵と見なさないパルス間隔 TW:操舵パルス間隔の計測カウンタ

第4図において、S401で車速が所定速度V0(例え ば50km/h)を越えたか否かを判別し、所定速度を 越えた時は、S402に移行して無操舵の発生の有無を 検出し、所定時間以上の無操舵が検出された場合はS4 03に移る。S403では無操舵発生後の修正操舵受付 余裕時間をカウントアップするカウンタTONをクリヤ し、その後新たにカウントアップを開始して第1修正操 舵の判定を行なうモード1、S404へ移行する。S4 05では無操舵後の第1修正操舵の発生を判定し、無操 舵の発生後、修正操舵が発生しない場合は5406へと 移行し、TONを除く各計拠カウンタ(TW、パルス数、 パルス幅MAX、パルス幅MINなど)をALLクリヤ する。その後S407では、TONによるリトライが否か を判定し、TONによるリトライでない場合はS409に 移り、カウンタTONを再びクリヤし、再度カウントアッ プを開始しS105に戻り第1修正操舵の発生の判定を 行なう。S409に進む場合は所定時間以上の無操舵の 発生後、まだ修正操舵が発生していない場合であるた め、修正操舵受付余裕時間をカウントアップするカウン タTONをクリヤする。

【0015】次にS405で第1修正操舵が出現した場 合について説明する。この場合はS410へと移行し、 その第1修正操舵の内容についての判定を行なう。81 び車速センサ12からのデータおよび演算処理部13に 50 10では第1修正操舵の操舵パルス連続性について判断

する。S405で第1修正操舵の第1パルスの発生後、 それに続くパルスの発生の有無を判定している。S41 0で、第1パルスに続くパルスの発生が無い場合はS4 11に移り、連続操舵とみなせるかの判定値TOUT を越 えたかどうかを判断する。S411でTOUT を越えたと 判断されるまでS410に戻り、その後の連続パルスの 発生の判断を続け、連続パルスの発生が無い場合はTOD ↑ を越えるまで同ループの判定を続ける。S410で連 続パルスの発生が有った場合は、S501に移行する。 ここでは、第1修正操舵とは逆方向の操舵パルスの発生 10 の有無の判定を行ない、逆転パルスが発生しない場合は S502に移り、第1修正操舵の連続パルス幅のMAX 値とMIN値を更新し、S503で各パルス間隔の計測 カウンタTWをクリヤし、新たにパルス間隔の計測カウ ンタをスタートし、S410に戻り、次のパルス間隔の 判定に移る。第1修正操能パルスが続く場合は、このル ープを回り続けパルス幅のMAX値とMIN値を更新し 続ける。

【0016】次に第1修正操舵の連続性が途切れた場合 について説明する。この場合はS411のTOUT により 判断される。第1修正操舵のパルス間隔がTOUT を越え た場合はS412に移行し、連続操舵が途切れるまでの 第1修正操舵の内容について判断する。ここでは第1修 正操舵のパルス数、パルス幅のMAX値、MIN値によ り、居眠り時におこる特有の操舵であるか否かの判定を 行なう。居眠り時に発生する修正操舵は意識が低下した 時にハッとして行なう操舵であるため、車線変更等、意 識的に行なう操舵と異なり、その操舵速度のパラツキが 大きいことが特徴である。居眠り時に発生する修正操舵 の速度のパラツキは操能パルス幅のMAX・MIN値で 30 判定することができ、例えば操舵パルスの幅のMIN値 の2倍以上、MAX値があるか否かで判断できる。S4 13では、S412の第1修正操舵の条件が満たされた か否かの判断を行ない、満たされた場合はS414へ移 り、TON、TWを除き各計測力ウンタをクリヤしモード 2-1へ移行する。

【0017】S413で第1修正操舵の条件が満たされない場合はS415に移行し、無操舵後の受付余裕時間TONが予め設定した時間を経過したか否かを判定する。TONが設定時間を既に経過している場合はS417に移り各計測カウンタをALLクリヤレ、S412に戻り、再度無操舵の検出からやり直す。またS415でTONが設定時間をまだ経過していない場合はS416に移りTONを除く各計測カウンタ(第1修正操舵パルス数、パルス幅、等)をクリヤしモード1に戻り、第1修正操舵の検出からリトライする。このフローは無操舵の発生後、修正操舵受付余裕時間内に発生したノイズになる操舵パルスをキャンセルするためのものである。居眠り時に発生する操舵パターンは運転者の意識が低下している時に発生するものであるため無操舵発生後すぐに終下機能入

らず数パルスのノイズが出現することがある。このようなパターンの場合も的確に検出するために、無操能発生後の修正操舵受付余裕時間を設定しており、検出率の向上には有効な手段である。S416からリトライによりS405に移行し、その後の修正操舵パルスの発生がない場合は、S406からS407に移り、S408でTONが設定時間を経過するまでこのループの判定を続け、TONが設定時間を経過した場合は無操舵の発生をキャンセルしS402で再度、無操舵の検出を行なう。

【0018】次にS501で第1修正操舵に続き、逆転 パルスが発生し、S504に移行する場合について説明 する。 S504~S508は第1修正操舵の内容の判定 を行っており、S418、S415~417と同一の判 定を行っている。S505で第1修正操舵の条件が満た された場合、S510のモード2-0へ移行し操舵の切 返し時間の判定に移る。モード2-0は第1操舵のタイ ムアウト前に第2修正操舵(逆転パルス)が入った場合 の切り返し時間の判定である。 S511 では第1操舵と 第2操舵の間隔をチェックし、S512でその間隔が予 20 め設定した範囲内にある場合はS513へ移行し、TON を除く各計測カウンタをクリヤしS514に移る。S5 14では最初の逆転パルスを第2修正操舵のパルス数に 聞き換えカウンタに"1"を代入しモード3へ移行す る。またS512で操舵の間隔が設定条件を満たさない 場合はS515に移行し、無操舵後の修正操舵受付余裕 時間TONが設定時間を経過したか否かを判定し、設定時 間を経過している場合はS516に移り、各計測カウン タをクリヤレS412に戻り、再度無操舵の検出に入

7 【0019】S515でまだTONが設定時間を経過していないと判定された場合は、S519に移行し、リトライか否かを判定する。リトライでない場合は、S517に移り、TONを除く各計剤カウンタをクリヤし、S518で第1操舵パルス数カウンタに"1"を代入し、TWパルス間隔計剤カウンタをスタートさせ、モード2-0に戻り再度操舵の間隔のチェックに入る。

【0020】この場合においては第1操舵と第2操舵間隔をTWとして判定する。操舵間隔TWがS512の条件を満たす迄、S519,510,511,512のループでTWをカウントアップして行う。S512で条件を満たすTWとなった時、S513~514へと移行しモード3に進む。S512で操舵間隔TWを満足する迄にあらわれた操舵パルスについてはTONセット時間内のノズルパルスとして、S513でキャンセルする。次に、S601モード2-1へ移行した場合について説明する。モード2-1は第1操舵のタイムアウトにより第2修正操舵(逆転パルス)に入った場合の切り返し時間の判定である。

生する操舵パターンは運転者の意識が低下している時に 【0021】S602ではTOUT後の第1操舵と第2操 発生するものであるため無操舵発生後すぐに修正操舵入 50 舵の間隔のMAX値T12を経過したか否かの判定を行

40

10

なう。 TOUI 後に逆転操能パルスが発生しないでT12 の設定時間を経過した場合はS603~605へと移行 する。この処理はS415~417と同様でTON設定時 間を経過していない場合は無操舵の発生を有効とみなし 再度第1修正操舵の検出に移り、TON設定時間を経過し た場合は再度無操舵の検出に戻る。

【0022】S602でT12の設定時間を経過してい ない場合は、逆転パルスが発生するまでこの処理を繰り 返す。このS606で逆転パルスが検出された場合はS 607に移り、第1操舵と第2操舵の間隔のMIN値T 11を経過したか否かの判定を行なう。この時 T11時 間未満の場合はS515~519の処理に移行する。S 607でT11時間以上の場合はS608でTONを除く 各計測カウンタをクリヤレS609で第2修正操舵パル ス数カウンタに"1"を代入し、S610のモード3に 移る。この処理はS513~514と同一である。

【0023】次に第2修正操舵の内容の判定であるモー ド3の処理について説明する。 S611では最初の逆転 パルスに続く連続パルスの有無について判定を行なう。 S611で連続パルスの発生がない場合はステップ61 2に移り、操舵の連続性の判定基準TOUT を越えたかど うかを判定し、TOUT を越えない限りこのループを繰り 返す。S612でTOUT を越えたと判定された場合はそ こまでの第2修正操舵の内容を5613~614で判定 する。ここでの判定は、S412~413で第1修正操 舵について行った内容と考え方は同一である。 S 6 1 4 で第2修正操舵も条件を満たしていると判定された場合 は検出対象となった無操舵後+修正操舵は居眠り時に発 生するものであるとして、S615で各計測カウンタを び無操舵の検出に戻る。またS614で第2修正操舵の 条件が満たされていない場合はS616へ移行し、TON 設定時間を経過したか否かを判定する。この時 TONを既 に経過している場合はS617で各計測カウンタをクリ ヤ後、S402に戻り再度無操舵の検出から行なう。S 616でTON設定時間がまだ経過していないと判定され た場合は、これまで検出された第1修正操舵はノイズで あると判定し、第2修正操舵として検出されたものが第 1修正操舵である可能性をチェックするためにS412 に戻り再度第1修正操舵の検出から行なう。S611で 連続するパルスが有りと判定された場合はS701に移 行し、その後、逆転パルスが発生するまでS702でパ ルス幅のMAX値とMIN値の更新を行い、S703で パルス幅の計測カウンタTWをクリヤし次のパルス幅の 計測をスタートさせS611に戻る。S701で逆転パ ルスが有りと判定された場合はS704~705に移 り、第2修正操舵の内容の判定に入る。5705で第2 修正操舵の条件が満たされていると判定された場合は、 検出対象となった無操舵後+修正操舵が屈眠り時に発生 するものであるとして、S706で各計測カウンタをク 50

リヤ後にS707へ移行し運転者に警報を発して、再び 無操舵の検出に戻る。またS705で第2修正操舵の条 件が満たされていない場合はS708へ移行し、TON設 定時間を経過したか否かを判定する。この時TONを既に 経過している場合はS709で各計測カウンタをクリヤ 後、S402に戻り再度無操舵の検出から行なう。S7 08でTON設定時間がまだ経過していないと判定された 場合は、これまで検出された第1修正操舵はノイズであ ると判定し、第2修正操舵として検出されたものが第1 修正操舵である可能性をチェックするためにS504に 戻り再度第1修正操舵の検出から行なう。

【0024】図12~図19にこの発明の第2実施例を 示す。この第2実施例は無操舵後の第1修正操舵のパル ス間隔の分散値と第2修正操舵の分散値で操舵速度のバ ラツキを検出する構成としたものであり、前述した第1 実施例に対し、操舵速度のパラツキ判定方法をMAX・ MIN値からパルス間隔の分散値に変更したものであ る。前述した第1実施例の図5~図11のフローチャー トに対する本実施例での変更箇所は分散値の判定と分散 値の更新にあたるS901、101、102、111、 121, 122となる。本実施例によると、操舵速度の パラツキの判定手段を操舵パルス間隔の分散値としたた め、操舵速度のパラツキを度合いとして認識できる。よ って操舵速度のパラツキの判定精度を向上させることが できる。また操舵速度のバラツキを分散値として常にモ ニタできるため、正常時の操舵速度のパラツキを学習す ることにより、ハンドル操作の個人差にも対応すること 可能である。

【0025】ハンドル操作の個人差の学習は、車両の走 クリヤ後にS707へ移行し運転者に警報を発しで、再30 行開始後、ある幅を持たせた車速(例えば $50\sim60$ k m/h)に達し、その速度が保たれている。最初の5分 間の操舵パルス間隔の分散値を基準とする方法がある。 この方法による学習では、定速走行に移った最初の5分 間の分散値を基準としている為、運転者が居眠り状態に ある可能性がほとんどない。よって的確に運転者の正常 時のハンドル操作特性を学習することができる。また車 速が増すにつれて安全運転のための操舵角許容範囲が小 さくなるのに対応させるためにこの学習した車速に応じ て、検出パターンの操舵角の大きさ、速度の設定レベル を変えることもできる。よって更に検出精度を向上する ことも可能となる。

> 【0026】これまで説明してきた操舵特性の学習や車 速による検出操舵パターンの可変に加え運転者が意図的 に操作を行なう。ウインカ、プレーキ、シフトレバーな どの動作時間中とその後、数分間は舵角による検出を中 断させてやることで、更に、誤検出を減らすこともでき る。

[0027]

【発明の効果】以上説明したように、この発明の第1の 構成によれば、無操舵後に修正操舵となるパターンにお 9

いて、居眠り時に特有の修正操舵速度のパラツキも判定 対象としたので、修正操舵の判定が運転者の居眠り状態 に適合して行えることになり、運転者の居眠り状態の検 出を確実に行える。

【0028】また、この発明の第2の構成のように、無 操舵後の修正操舵受付余裕時間を設定することで、更に 居眠り状態の検出精度を向上することが可能となった。

【図1】この発明の第1の構成のクレーム対応図であ ス

【図面の簡単な説明】

【図2】この発明の第2の構成のクレーム対応図である。

【図3】この発明が適用された居眠り運転検出装置の実施例構成を示すプロック図である。

【図4】この発明の第1実施例の動作原理を示す図である。

【図5】この発明の第1実施例の作用を示すフローチャートの一部である。

【図6】この発明の第1実施例の作用を示すフローチャートの一部である。

【図7】この発明の第1実施例の作用を示すフローチャートの一部である。

【図 8】この発明の第1 実施例の作用を示すフローチャ ートの一部である。

【図9】この発明の第1実施例の作用を示すフローチャートの一部である。

10 【図10】この発明の第1実施例の作用を示すフローチャートの一部である。

【図11】この発明の第1実施例の作用を示すフローチャートの一部である。

【図12】この発明の第2実施例の動作原理を示す凶である。

【図13】この発明の第2実施例の作用を示すフローチャートの一部である。

【図 I 4】この発明の第2実施例の作用を示すフローチ 10 ャートの一部である。

【図15】この発明の第2実施例の作用を示すフローチャートの一部である。

【図16】この発明の第2実施例の作用を示すフローチャートの一部である。

【図17】この発明の第2実施例の作用を示すフローチャートの一部である。


【図18】この発明の第2実施例の作用を示すフローチャートの一部である。


【図19】この発明の第2実施例の作用を示すフローチ) ャートの一部である。


【符号の説明】

- 1 操舵検出手段
- 2 無操舵判定手段
- 3 修正操舵判定手段
- 4 居眠り判断手段
- 5 受付余裕時間設定手段


[図1]









【図5】




[図6]




【図7】




[図8]







[図10]




【図11】




【図13】




【図14】




【図15】











【図18】





This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

BLACK BORDERS

IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES

FADED TEXT OR DRAWING

BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING

SKEWED/SLANTED IMAGES

COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS

GRAY SCALE DOCUMENTS

LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT

REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

☐ OTHER:

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.